

# 石北線（上川～白滝間）における 大規模な土砂災害の発生について

8月8日 16:50

8月3日からの大雨の影響により、石北線 上川～白滝間の盛土（線路の土台の土砂）が大量に流出する大規模な土砂災害が発生したことから、同区間の運転を見合わせています。復旧には少なくとも1週間以上を要する見込みです。

ご利用のお客様には大変ご不便・ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。

## 【土砂災害の様子（2023. 8. 7 14:00頃）】



北海道旅客鉄道株式会社